


CRF250L '25-のラジエーターファンカバー穴あけ加工詳細

下記の写真を参考に穴あけをお願いいたします。

なお、CRF250RALLYにつきましては加工は必要ありません。

穴あけ位置は赤点の位置になります。
青いラインはカバーのR終わり部分になります。



赤点の位置は青いライン上で且つ、
縦方向のほぼ真ん中になります。



赤丸部分を中心に直径14mmの穴を開けて頂き、多少ズレが発生すると思われるので、やすり等で微調整して頂くか15mm以上の穴を開けて頂ければと思います。

加工後は右記のようになります。

お手数おかけいたしますが、加工のほど
よろしくお願いいたします。

